

4. นำอกที่ทำเป็นเส้นประมาณ 10 เส้น รวมกันทำเป็นไส้ในการสาน วนเชือกในล่อนประมาณ 5 รอบ ได้ขนาดความกว้างและความสูงตาม ต้องการ แล้วดึงวงกลมขนาดเล็ก



5. เมื่อสานตัวกรະติบเสร็จแล้ว ค่อยสานฝ่า ซึ่งขั้นตอนการสานจะเหมือนกัน เพียงแต่ ความกว้างให้ กว้างกว่าตัวกรະติบเล็กน้อย



6. เมื่อสานเสร็จแล้ว ทำการติบ ซึ่งใช้มีก้านตามมาผ่าเป็นแผ่นบางๆ ดึงวงกลม ขนาดเท่าตัวกรະติบ เจาะรูใช้เชือกมัด ขา กับตัวกรະติบให้แน่น 8. ทำสายกรະติบโดยใช้เชือกในล่อนแขวน หรือสะพาย เมื่อเสร็จทุก ขั้นตอน ก็นำออกจำหน่ายได้ หรือนำไปใช้ได้เลย



#### ข้อควรระวัง

ไม่ควรทำในช่วงที่มีอากาศชื้นเนื่องจากรูปทรงจะไม่คงที่

#### เทคนิคในการทำ

1. ใจเย็น
2. น้ำหนักมือสม่ำเสมอ