

ที่ อด ๘๓๖๐๑/๐๗/๕



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.๑) (ทส.๒) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือ บริษัท ไทยน้ำมันสำเร็จรูป จำกัด จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้รับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ของบริษัท ไทยน้ำมันสำเร็จรูป จำกัด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ
น้ำเสีย (ทส.๒) และ สถิติข้อมูลผลการทำงานของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.๑) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

สำนักปลัด

โทรศัพท์. ๐-๔๒๒๑-๙๙๔๙

โทรสาร. ๐-๔๒๒๑-๙๙๔๙

10 พย 2564

..... ปลัด อบต.

..... รองปลัด อบต.

..... หัวหน้าสำนักปลัด

..... เจ้าหน้าที่

..... พิมพ์/ทาน

- ☒ ลำดับปลัด
☐ กองคลัง
☐ กองช่าง
☐ กองการศึกษา
☐ กองสวัสดิการสังคม

บริษัท ไทยนํามันสำปะหลัง จำกัด
 泰楠茨業有限公司
 THAI NAM TAPIOCA CO., LTD.

21/63-64 Thai Wah Tower 1, 21st Floor, South Sathorn Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Tel. (02) 2850040
 โรงงาน : 173 หมู่ที่ 1 ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์/โทรสาร. (042) 243953, 248618, 248794, 221808
 ติดต่อทางไปรษณีย์ : 530/1 ถนนโพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 เลขที่รับ..... 2084
 วันที่ 6 พ.ย. 64 เวลา.....
 โดยมีชื่อ.....

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอดำเนินการส่งเอกสาร ทส. ๒ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒) จำนวน ๒ ชุด
 ซึ่งประกอบด้วย ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๑ ชุด

ทางบริษัทมีความประสงค์ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อรายงานผลสรุปการทำงานไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อม จังหวัด อุดรธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

เพื่อไปส่งเอกสาร
 บริษัท ไทยนํามันสำปะหลัง จำกัด
 ขอส่งเอกสาร สรุปผลการดำเนินงาน
 ของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส. ๒)
 มีอยู่ ๒ ฉบับ ท.ก. ๖๔.
 เพื่อ ส่ง ไปยังสำนักงาน
 สิ่งแวดล้อม จ. อุดรธานี

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติชาย อิมอรณณ์)

ผู้จัดการโรงงาน

เพื่อไปส่งเอกสาร
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

fnmrb.

(นางจินดา สุวรรณราช)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

fnmrb.
 (นางสาวนันทิตถ์ กลางเสนา)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1/83

fnmrb.

(นายไพโรจน์ พรหมพิริย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


บริษัท ไทยน้ำมันสำเร็จรูป จำกัด

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 173 หมู่ที่ 1 ซอย-ถนน สายอุดรธานี - วังสะพุง แขวง/ตำบล โคกสะอาด เขต/อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042-248-618 โทรสาร 042-243953 มีนายสามารถ จิตตติชัย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ผลิตแบริ่งมันส์สำเร็จรูปใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ท 858/2538 ออกให้โดย กระทรวงอุตสาหกรรม หมดอายุ 1 ม.ค. 2567

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นาย สามารถ จิตตติชัย)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นาย จุฬายุทธ ศิริวงศ์กูร)

ใบอนุญาตเลขที่ 100-49-00526 หมดอายุ 23 มิ.ย. 2564
ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อหมักและบ่อฝักรวมชาติ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 10,000 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อเก็บน้ำระบบฝักรวม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้เรือดูดตะกอน 1-2

ครั้ง/ปี

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย) 98,900
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 203,315
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 203,315
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย หมุนเวียนกลับมาใช้ที่ป่อหมัก และใช้ในการเพาะปลูก
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มีปัญหา แต่เพื่อเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดภาวะก๊าซเรือนกระจก และ ภาวะโลกร้อน ทางโรงงานได้จัดสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียของโรงงาน (Covered lagoon) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ใช้ก๊าซชีวภาพในกระบวนการผลิตแอมโมเนียแล้ว

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

- ☒ สำนักปลัด *fms.*
☐ กองคลัง
☐ กองช่าง
☐ กองการศึกษา
☐ กองสวัสดิการสังคม

บริษัท ไทยนํามันสำปะหลัง จำกัด
 泰楠茨業有限公司
 THAI NAM TAPIOCA CO., LTD.

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 เลขที่รับ 2043
 วันที่ 6 พ.ย. 64 เวลา
 นายอำเภอ

21/63-64 Thai Wah Tower 1,21st Floor, South Sathorn Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Tel. (02) 2850040

โรงงาน : 173 หมู่ที่ 1 ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์/โทรสาร. (042) 243953, 248618, 248794, 221808

ติดต่อทางไปรษณีย์ : 530/1 ถนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอดำเนินการส่งเอกสาร ทส. ๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบ
 บำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. ๑) จำนวน ๒ ชุดซึ่งประกอบด้วย ต้นฉบับ ๑ ชุด
 สำเนา ๑ ชุด

ทางบริษัทมีความประสงค์ขอส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่ง
 แสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. ๑) ประจำเดือน
 ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อย่างานผลสรุปการทำงานไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อม
 จังหวัด อุดรธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

-เพื่อโปรดทราบ
 มหก ไทยนิรมล สืบประเสริฐ
 ขอสั่งเอกสาร สถิติข้อมูล
 ผลการทำงานของระบบ
 บำบัดน้ำเสียของแหล่ง
 กำเนิดมลพิษ (ทส.๑)
 ประจำเดือน ต.ค. ๖๔

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]

(นายชาติชาย อิ่มอารมณ์)

ผู้จัดการโรงงาน

-เพื่อโปรดทราบ เพื่อย่างาน
 ผลสรุปการทำงาน

fms

(นางจินดา สุวรรณราช)
 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

[Signature]

(นางสาวนันทิตถ์ กลางเสนา)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๑๕

[Signature]


(นายไพโรจน์ พรหมพิณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

แบบ ทส. ๑

บริษัท ไทยน้ำมันสำเร็จรูป จำกัด
แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ



แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 173 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน สายอุดรธานี-วังสะพุง แขวง/ตำบล โคนสะอาด เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี โทรศัพท์ 042-248-618 โทรสาร 0-4224-3953
มี นาย สามารถ จิตตศิษฐ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
ผลิตแบริ่งน้ำมันสำเร็จรูป ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ท 858/2538 ออกให้โดย กระทรวงอุตสาหกรรม
หมดอายุ 1 มค. 2567

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



หมายเหตุ : เริ่มใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (AS) เดือน ตุลาคม 2562 ได้จัดเก็บสถิติและ
ข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ตุลาคม 2564	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ										ปริมาณ อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) ผิดปกติ	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ		
1	4,000	6,630	6,630	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
2	3,700	7,080	7,080	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
3	3,300	7,044	7,044	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
4	3,700	6,731	6,731	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
5	2,200	6,925	6,925	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
6	3,200	6,900	6,900	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
7	3,000	6,416	6,416	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
8	3,200	6,644	6,644	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
9	3,600	6,630	6,630	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
10	3,500	6,475	6,475	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
11	2,900	6,395	6,395	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
12	2,700	6,782	6,782	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
13	3,200	6,338	6,338	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
14	4,100	6,800	6,800	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
15	3,500	6,840	6,840	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
16	4,687	6,319	6,319	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
17	4,689	6,176	6,176	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
18	4,691	6,677	6,677	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
19	4,693	6,257	6,257	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
20	4,696	6,468	6,468	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
21	4,699	6,553	6,553	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	

