

ที่ อค ๘๓๖๐๑/๙๖๐



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๖

มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.๑) และ
ผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.๒) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือ บริษัท ไทยน้ำมันสำเร็จรูป จำกัด

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้รับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ของบริษัท ไทยน้ำมันสำเร็จรูป จำกัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงขอส่งรายงานสรุปสถิติและข้อมูลซึ่ง
แสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.๑) และผลการทำงานของระบบบำบัด
น้ำเสีย (ทส.๒) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธัญญ์ อูปะชาคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

สำนักปลัด

โทรศัพท์. ๐-๔๒๒๑-๙๙๔๙

โทรสาร. ๐-๔๒๒๑-๙๙๔๙

ส่งนายก อบจ. (๒๒)

๑๖-๓-๖๕ ๑๐.๓๐ น.

.....รองนายก อบจ.
.....ปลัด อบจ.
.....รองปลัด อบจ.
.....หัวหน้าสำนักปลัด
.....เจ้าหน้าที่
.....พิมพ์/ทราบ

- ☒ สำนักปลัด *สมบ*
☐ กองคลัง
☐ กองช่าง
☐ กองการศึกษา
☐ กองสวัสดิการสังคม

บริษัท ไทยนํามันสำปะหลัง จำกัด
 泰楠茨業有限公司
 THAI NAM TAPIOCA CO., LTD.

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 เลขที่รับ 468
 วันที่ 14 มี.ค. 65
 สมบ

สำนักงานใหญ่ : 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2285 0040
 โรงงาน : 173 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 (ตู้ ปณ.290) โทรศัพท์/โทรสาร 042-243953, 248618, 248794, 221808

๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอดำเนินการส่งเอกสาร ทส. ๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบ
 บำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. ๑) จำนวน ๒ ชุดซึ่งประกอบด้วย ต้นฉบับ ๑ ชุด
 สำเนา ๑ ชุด

ทางบริษัทมีความประสงค์ขอส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่ง
 แสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. ๑) ประจำเดือน
 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อรายงานผลสรุปการทำงานไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อม
 จังหวัด อุดรธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

-เพื่อโปรดทราบ

น.ก. ไทยนํามันสำปะหลัง

รายงานสถิติและข้อมูล

แสดงผลการทำงานของระบบ

บำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิด

มลพิษ (แบบ ทส. ๑) ประจำเดือน

ก.พ. ๒๕๖๕

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติชาย อิ่มอารมณ์)

ผู้จัดการโรงงาน

(นางจินดา สุวรรณราช)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อโปรดทราบ
 ๑๕ มี.ค. ๖๕

(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(นางสาวนันทกัญญา กลางเสนา)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๑๕ มี.ค. ๖๕

(นางสาวกาญจนา บุษราคม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด


(นายสัญญา อู่ปะชาคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

บริษัท ไทยน้ำมันสำเร็จรูป จำกัด
แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 173 หมู่ที่ 1 ซอย – ถนน สายอุดรธานี-วังสะพุง แขวง/ตำบล โคกสะอาด เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี โทรศัพท์ 042-248-618 โทรสาร 0-4224-3953
 มี นาย สามารถ จิตตติชัย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
 ผลิตแบริ่งมันสำปะหลัง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ท 858/2538 ออกให้โดย กระทรวงอุตสาหกรรม
 หมดอายุ 1 มค. 2567

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



หมายเหตุ : เริ่มใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (AS) เดือน ตุลาคม 2562 ได้จัดเก็บสถิติและ
 ข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

© 2006 The Authors


เดือน กุมภาพันธ์ 2565	๑. การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)				
1	4,800	6,538	6,538	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
2	5,000	6,950	6,950	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
3	4,000	6,870	6,870	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
4	3,100	6,115	6,115	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
5	4,100	6,640	6,640	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
6	2,900	6,930	6,930	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
7	3,000	6,617	6,617	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
8	3,200	6,853	6,853	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
9	3,300	6,760	6,760	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
10	3,200	6,355	6,355	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
11	2,900	6,740	6,740	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
12	3,000	6,970	6,970	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
13	3,900	6,935	6,935	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
14	2,300	6,952	6,952	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
15	3,100	6,308	6,308	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
16	3,200	6,813	6,813	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
17	1,300	6,719	6,719	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
18	2,400	6,525	6,525	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
19	3,700	6,682	6,682	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
20	3,400	6,643	6,643	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
21	2,800	6,167	6,167	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	

22	2,400	6,713	6,713	ไม่ระบุ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-
23	1,800	6,627	6,627	ไม่ระบุ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-
24	3,400	6,506	6,506	ไม่ระบุ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-
25	2,400	6,712	6,712	ไม่ระบุ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-
26	2,500	6,608	6,608	ไม่ระบุ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-
27	2,300	6,933	6,933	ไม่ระบุ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-
28	2,200	6,030	6,030	ไม่ระบุ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒.ในการที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



(นาย สามารถ จิตตติชัย)

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นาย จุฬายุทธ ศิริรังคกุล)

ใบอนุญาตเลขที่ 100-53-00304 หมดอายุ 14 ก.พ. 2566

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

- ☒ สำนักปลัด *pmu*
☐ กองคลัง
☐ กองช่าง
☐ กองการศึกษาฯ
☐ กองสวัสดิการสังคม

บริษัท ไทยนํ้ามันลําปะหลัง จำกัด
 泰楠茨業有限公司
 THAI NAM TAPIOCA CO.,LTD.

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 เลขที่รับ 469
 วันที่ 14 มี.ค. 65 เวลา
 ตามมือชื่อ *Chin*

สำนักงานใหญ่ : 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2285 0040
 โรงงาน : 173 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 (ตู้ ปณ.290) โทรศัพท์/โทรสาร 042-243953, 248618, 248794, 221808

๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอดำเนินการส่งเอกสาร ทส. ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒) จำนวน ๒ ชุด
 ซึ่งประกอบด้วย ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๑ ชุด

ทางบริษัทมีความประสงค์ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อรายงานผลสรุปการทำงานไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อม จังหวัด อุดรธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

-เพื่อไม่ขัดทบ
 ๘/๓/๖๕ ไทยนํ้ามันลําปะหลัง
 รายงานของงานสรุปผลการทำงาน
 ของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส. ๒)
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๖๕

(นางสาวนันทกัญญา กลางเสนา)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติชาย อิ่มอารมณ์)
 ผู้จัดการ โรงงาน

-เพื่อไปประสานงาน (ทส.) เดือนธันวาคม
 นักจัดการงาน ๑ รายงานผลสรุปไป
 กนอ ส่งไปเลยด้วย

(นางจินตนา สุวรรณราช)
 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อไปแจ้ง อบจ. อุดรธานี
 ๑๓/๓/๖๕

(นายไพโรจน์ พรหมพิณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

เพื่อออกให้ อบจ. อุดรธานี
 ๑๓/๓/๖๕

(นางสาวกาญจนา บุษราคัม)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

บริษัท ไทยน้ำมันสำหรับเรือ จำกัด

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 173 หมู่ที่ 1 ซอย-ถนน สายอุดรธานี – วังสะพุง แขวง/ตำบล โคกสะอาด เขต/อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042-248-618 โทรสาร 042-243953 มีนายสามารถ จิตตติชัย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ผลิตแบริ่งน้ำมันสำหรับใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ท 858/2538 ออกให้โดย กระทรวงอุตสาหกรรม หมدتอายุ 1 ม.ค. 2567

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ตุลาคม พ.ศ. 256 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นาย สามารถ จิตตติชัย)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นาย จุฬายุทธ ศิริวงศ์กูร)

ใบอนุญาตเลขที่ 100-49-00526 หมدتอายุ หมدتอายุ 14 ก.พ. 2566

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อหมักและบ่อฝักรวมชาติ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 10,000 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อเก็บน้ำระบบฝักรวม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้เรือดูดตะกอน 1-2

ครั้ง/ปี

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย) 85,600
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 186,211
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 186,211
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย หมุนเวียนกลับมาใช้ที่บ่อยหมัก และใช้ในการเพาะปลูก
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องสูบทะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มีปัญหา แต่เพื่อเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดภาวะก๊าซเรือนกระจก และ ภาวะโลกร้อน ทางโรงงานได้จัดสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียของโรงงาน (Covered lagoon) เสร็จเรียบร้อย และได้ใช้ก๊าซชีวภาพในกระบวนการผลิตแอมโมเนียปัสปแล้ว

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗