



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน ซึ่งน้ำเสียผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ครั้วเรือน โรงงานอุตสาหกรรม น้ำเสีย จึงมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของมลพิษปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงรายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน จากการสำรวจพบว่ามีแหล่งกำเนิดมลพิษและน้ำเสียของโรงงาน จำนวน ๑ แห่ง คือ บริษัท ไทยน้ำมันสำเร็จรูป จำกัด

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) 
(นางสาวบัวใส คุณสมบัติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา									
		หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐
๑	น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒	น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓	ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔	ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕	การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖	ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗	ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๘	การใช้ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้สำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนพบว่า มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีแหล่งกำเนิดน้ำเสียคือ บริษัท ไทยน์มาส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

(ลงชื่อ)

(นางสาวบัวใส คุณสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด