



ที่ อค ๘๓๖๐๑/ ๕๐๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.๑) และ
ผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.๒) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือ บริษัท ไทยน้ำมันสำเร็จรูป จำกัด จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้รับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ของบริษัท ไทยน้ำมันสำเร็จรูป จำกัด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงขอส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติ
และข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.๑) และรายงานสรุปผล
การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.๒) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

คุณวิรัตน์
๐๔/๐๘/๖๕

สำนักปลัด

โทรศัพท์. ๐-๔๒๒๑-๙๙๔๙

โทรสาร.๐-๔๒๒๑-๙๙๔๙

.....รองนายก อบต.
.....ปลัด อบต.
.....รองปลัด อบต.
.....หัวหน้าสำนักปลัด
.....เจ้าหน้าที่
.....พิมพ์/ทาน

- สำนักปลัด *พิมพ์*
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม

บริษัท ไทยนํ้ามันสำปะหลัง จำกัด
 泰楠茨業有限公司
 THAI NAM TAPIOCA CO.,LTD.

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 เลขที่รับ 1445
 วันที่ 2 ก.ค. 65 เวลา
 ลายมือชื่อ พิมพ์

สำนักงานใหญ่ : 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2285 0040
 โรงงาน : 173 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 (ตู้ ปณ.290) โทรศัพท์/โทรสาร 042-243953, 248618, 248794, 221808

๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอดำเนินการส่งเอกสาร ทส. ๑ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบ
 บำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. ๑) จำนวน ๒ ชุดซึ่งประกอบด้วย ต้นฉบับ ๑ ชุด
 สำเนา ๑ ชุด

ทางบริษัทมีความประสงค์ขอส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่ง
 แสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. ๑) ประจำเดือน
 กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อรายงานผลสรุปการทำงานไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อม
 จังหวัด อุดรธานี

*เพื่อไปส่งกรมฯ และแจ้งกรมฯ เพื่อบันทึก
 สภาพมลพิษสิ่งแวดล้อม*

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

3
 - ไม่ไปรอทราบ
 นก. ไทยนํ้ามันสำปะหลัง
 ขอส่งเอกสาร แบบบันทึก
 รายละเอียดของสถิติ
 และข้อมูลแสดงผลการ
 ทำงานของระบบบำบัด
 น้ำเสีย ของแหล่งกำเนิด
 มลพิษ (ทส. ๑) ประจำเดือน
 กรกฎาคม ๒๕๖๕



ขอแสดงความนับถือ
 (นายชาติชาย อิมารมณ) *พิมพ์*
 ผู้จัดการโรงงาน

พิมพ์

(นางจินดา สุวรรณราช)
 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พิมพ์
 วันที่รับ

พิมพ์

(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

พิมพ์
 (นางอภิญญา ท่อนำรุ่ง)
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

พิมพ์
 พิศอภรณ์ นก. สุทนต์
 ๓๑๑๖๖

พิมพ์
 ๓๑๑๖๖

(นางสาวกาญจนา บุชราคม)
 รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

พิมพ์
 ๓๑๑๖๖


(นายธัญญ์ อูปะชาคำ)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

บริษัท ไทยน้ำมันสำเร็จรูป จำกัด

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 173 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน สายอุดรธานี-วังสะพุง แขวง/ตำบล โคนสะอาด เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี โทรศัพท์ 042-248-618 โทรสาร 0-4224-3953
มี นาย สามารถ จิตตศิษฐ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
ผลิตแก๊สธรรมชาติ ไอออนูมาตเลขที่ (ถ้ามี) ท 858/2538 ออกให้โดย กระทรวงอุตสาหกรรม
หมดอายุ 1 มค. 2567

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



หมายเหตุ : เริ่มใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (AS) เดือน ตุลาคม 2562 ได้จัดเก็บสถิติและ
ข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

22	2,100	6,439	6,439	ไม่ระบายน	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mmr
23	3,700	6,253	6,253	ไม่ระบายน	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mmr
24	2,600	6,316	6,316	ไม่ระบายน	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mmr
25	2,800	5,580	5,580	ไม่ระบายน	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mmr
26	2,800	6,976	6,976	ไม่ระบายน	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mmr
27	2,200	6,437	6,437	ไม่ระบายน	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mmr
28	2,400	6,617	6,617	ไม่ระบายน	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mmr
29	1,900	6,591	6,591	ไม่ระบายน	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mmr
30	2,200	6,276	6,276	ไม่ระบายน	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mmr
31	2,000	6,291	6,291	ไม่ระบายน	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mmr

หมายเหตุ ๑. ให้การออกสิทธิและข้อมูลเฉพาะในการมีสิทธิและข้อมูลหนึ่ง ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำนาญที่เสียที่สมการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทางแบบอัตโนมัติให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าข้อมูลบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

(นาย สาธารณ อุทิศสิทธิ์) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นาย ชูพิชญ์ ทวีรังสรรค์)

ใบอนุญาตเลขที่ 100-53-003 หมดอายุ 14 ก.พ. 2566

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม

บริษัท ไทยนำมันสำปะหลัง จำกัด
 泰楠茨業有限公司
 THAI NAM TAPIOCA CO.,LTD.

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 เลขที่รับ 1446
 วันที่ 2 ส.ค. 65 เวลา
 ลายมือชื่อ.....

สำนักงานใหญ่ : 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2285 0040
 โรงงาน : 173 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 (ตู้ ปณ.290) โทรศัพท์/โทรสาร 042-243953, 248618, 248794, 221808

๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอดำเนินการส่งเอกสาร ทส. ๒ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒) จำนวน ๒ ชุด
 ซึ่งประกอบด้วย ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๑ ชุด

ทางบริษัทมีความประสงค์ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อรายงานผลสรุปการทำงานไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อม จังหวัด อุดรธานี

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

- เพื่อโปรดทราบ

นรท. ไทยนำมันสำปะหลัง

ขอแสดงความนับถือ

ของส่งเอกสารระบบสรุปผล

การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ) ประจำเดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๕

(นางอภิญา พอนำรุ่ง)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ



(นายชาติชาย อิ่มอารมณ์)

ผู้จัดการโรงงาน

(นางจินดา สุวรรณราช)
 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางจินดา สุวรรณราช
 ปลัด อบต. โคกสะอาด

(นายไพโรจน์ พรหมพิณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

นางสาวกาญจนา บุชรักข์

3 ส.ค. 65

(นางสาวกาญจนา บุชรักข์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

- ดำเนินการ

3 ส.ค. 65

(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

บริษัท ไทยน้ำมันสำเร็จรูป จำกัด

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 173 หมู่ที่ 1 ซอย-ถนน สายอุตราธานี - วังสะพุง แขวง/ตำบล โคนสะอาด เขต/อำเภอเมือง จังหวัดอุตราธานี โทรศัพท์ 042-248-618 โทรสาร 042-243953 มีนายสามารถ จิตตดีชัย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ผลิตแบริ่ง น้ำมันสำเร็จรูปใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ท 858/2538 ออกให้โดย กระทรวงอุตสาหกรรม หมดอายุ 1 ม.ค. 2567

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นาย สามารถ จิตตดีชัย)

(THANAN TANCOA CO., LTD.)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นาย จุฬายุทธ ศิริรังค์กูร)

ใบอนุญาตเลขที่ 100-49-00526 หมดอายุ หมดอายุ 14 ก.พ. 2566

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ป่อหมักและป่อฝักรวมชาติ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 10,000 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

เครื่องสูบลตะกอน อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ป่อเก็บน้ำระบบฝักรวม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้เรือดูดตะกอน 1-2

ครั้ง/ปี

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย) 77,100
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 162,028
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 162,028
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย หมุนเวียนกลับมาใช้ที่บ่อหมัก และใช้ในการเพาะปลูก
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องสูบทะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - อื่นๆ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปรสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มีปัญหา แต่เพื่อเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดภาวะก๊าซเรือนกระจก และ ภาวะโลกร้อน ทางโรงงานได้จัดสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียของโรงงาน (Covered lagoon) เสร็จเรียบร้อย และได้ใช้ก๊าซชีวภาพในกระบวนการผลิตแยมมันสำปะหลังแล้ว

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗